

リコール届出番号	外-2470	リコール開始日	平成 29年 5月 19日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 木村 隆之	〔 製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボ 問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662 〕	
不具合の部位（部品名）	乗員保護装置（カーテンエアバッグ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	カーテンエアバッグにおいて、当該カーテンエアバッグを車体に取り付けるボルトの強度が不足しているため、締め付け負荷でボルトが破損することがある。そのため、衝突時にカーテンエアバッグが適正に展開せず、乗員に過度の傷害を与えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、カーテンエアバッグ取り付けボルトを対策品と交換する。		
不 具 合 件 数	国内：なし	事 故 の 有 無	国内：なし
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール又は電話にて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2470のステッカーを貼付する。 		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備 考
ボルボ	DBA-PB420	「ボルボV90」	YV1PWA2MCH1010545～YV1PWA2MCH1015808 平成 29年 2月 17日～平成 29年 2月 26日	4 台	
ボルボ	DBA-PB420	「ボルボV90クロス カントリー」	YV1PZ10MCH1000160～YV1PZ10MCH1001310 平成 29年 1月 12日～平成 29年 2月 26日	30 台	
ボルボ	DBA-LB420XC	「ボルボXC90」	YV1LFA2MCH1151816～YV1LFA2MCH1162999 平成 29年 1月 15日～平成 29年 2月 26日	79 台	
ボルボ	DBA-LB420XCA	「ボルボXC90」	YV1LFA2MCH1151854～YV1LFA2MCH1162916 平成 29年 1月 15日～平成 29年 2月 26日	19 台	
ボルボ	DLA-LB420XCP	「ボルボXC90」	YV1LFBAMDH1156835～YV1LFBAMDH1160572 平成 29年 2月 6日～平成 29年 2月 26日	3 台	
ボルボ	DLA-LB420XCPA	「ボルボXC90」	YV1LFBAMDH1152358～YV1LFBAMDH1160015 平成 29年 2月 6日～平成 29年 2月 17日	10 台	
	(計5型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年 1月 12日～平成29年 2月 26日	145台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。