

リコール届出番号	外-2471	リコール開始日	平成 29年 5月 19日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 木村 隆之	〔 製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボ 問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662 〕	
不具合の部位（部品名）	制動装置（VDDM）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動装置の制御を行うコントロールモジュール（VDDM）と車両のシステム管理を行うコントロールモジュール（CEM）において、プログラムが不適切なため、駐車状態からのエンジン始動時にCEMとVDDM間で通信ができないことがある。そのため、CEMがVDDMの不具合と検知しパーキングブレーキ警告灯を点灯して、エンジンが始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コントロールモジュールのプログラムを対策プログラムに書き替える。		
不 具 合 件 数	国内：なし	事 故 の 有 無	国内：なし
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール又は電話にて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2471のステッカーを貼付する。 		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備 考
ボルボ	DBA-PB420	「ボルボV90クロスカントリー」	YV1PZ10MCH1000160～YV1PZ10MCH1000160 平成 29年 1月 12日～平成 29年 1月 12日	1 台	
ボルボ	DBA-LB420XC	「ボルボXC90」	YV1LFA2MCG1044451～YV1LFA2MCH1155910 平成 28年 1月 14日～平成 29年 2月 6日	1,060 台	
ボルボ	DBA-LB420XCA	「ボルボXC90」	YV1LFA2MCG1050084～YV1LF10MCH1155722 平成 28年 1月 14日～平成 29年 2月 1日	110 台	
ボルボ	DLA-LB420XCP	「ボルボXC90」	YV1LFBAMDH1118254～YV1LFBAMDH1150256 平成 28年 8月 15日～平成 29年 1月 15日	23 台	
ボルボ	DLA-LB420XCPA	「ボルボXC90」	YV1LFBAMDG1055340～YV1LFBAMDH1155537 平成 27年 12月 25日～平成 29年 2月 17日	84 台	
	(計5型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年 12月 25日～平成29年 2月 17日	1,278台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。