

リコール届出番号	外-1192	リコール届出日	平成17年 1月 19日
不具合の部位	灯火装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	灯火装置の前照灯スイッチの外枠に製造不良のものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該スイッチの外枠が破損し、最悪の場合、前照灯等が点灯しなくなるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、前照灯スイッチの部品番号及び外枠を点検し、対象のスイッチ及び外枠に不具合のあるものは、良品と交換いたします。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	E-8B5234K	ボルボ C70	YV1NK53C6XJ009504～YV1NK5306WJ006641 平成 10年 4月 7日～平成 11年 7月15日	123	
	E-8B5254K		YV1NK56C6XJ008873～YV1NK56C6XJ014144 平成 10年10月21日～平成 11年 8月 2日	26	
	E-8B5234	ボルボ S70	YV1LS5306W1534774～YV1LS5306W1546006 平成 10年 5月13日～平成 10年 7月13日	12	
	E-8B5252		YV1LS5106W1521220～YV1LS5106X2621205 平成 10年 4月 7日～平成 11年 6月17日	311	
	E-8B5254		YV1LS55B6X1582071～YV1LS5506W2546829 平成 10年 4月 7日～平成 11年 5月 6日	287	
			YV1LS56C6X1565293～YV1LS5606W2534164 平成 10年 4月 7日～平成 11年 6月17日	649	
	E-8B5254A		YV1LS56C8X2582050～YV1LS56C8X2582050 平成 10年 8月11日～平成 10年 8月11日	1	
	GF-8B5244		YV1LS56K6Y2623038～YV1LS56K6Y2626845 平成 11年 6月21日～平成 11年 8月 2日	63	
	GF-8B5244	ボルボ S70	YV1LS65F9Y2623019～YV1LS65F9Y2626926 平成 11年 6月21日～平成 11年 8月 4日	47	
	E-8B5234W	ボルボ V70	YV1LW53C6X2540014～YV1LW5306W2522712 平成 10年 3月18日～平成 11年 7月 8日	1,135	
	E-8B5252W		YV1LW5106W2480246～YV1LW5106X2630689 平成 10年 3月18日～平成 11年 7月 8日	1,846	
	E-8B5254AW		YV1LW56C8X2542683～YV1LW5608W2523035 平成 10年 3月25日～平成 11年 6月17日	448	
	E-8B5254W		YV1LW55B6X2540080～YV1LW5506W2524617 平成 10年 3月18日～平成 11年 7月 8日	3,474	
			YV1LW56C6X2540416～YV1LW5606W2527833 平成 10年 3月18日～平成 11年 6月17日	372	
GF-8B5244AW	YV1LW56K8Y2633552～YV1LW56K8Y2640050 平成 11年 6月21日～平成 11年 7月21日		45		

ボルボ	GF-8B5244W	ボルボ V70	YV1LW56K6Y2634208～YV1LW56K6Y2639970 平成 11年 7月 5日～平成 11年 7月21日	31
			YV1LW61F9Y2633089～YV1LW61F9Y2640094 平成 11年 6月21日～平成 11年 9月27日	392
			YV1LW65F9Y2633006～YV1LW65F9Y2640023 平成 11年 6月21日～平成 11年 9月22日	188
	E-8B5254AWL		YV1LZ56C8X2567943～YV1LZ56C8X2624279 平成 10年11月30日～平成 11年 6月 4日	79
	GF-8B5244AWL		YV1LZ56K8Y2633883～YV1LZ56K8Y2636192 平成 11年 7月 8日～平成 11年 8月 2日	5
	NA-8B5252W	YV1LW3106W2492139～YV1LW3106W2520215 平成 10年 4月 6日～平成 10年 9月14日	10	
(計 16型式)	(計 3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 10年 3月18日～平成 11年 9月27日	(計9,544台)	