

リコール届出番号	外-1559	リコール届出日	平成21年 2月19日
不具合の部位 (部品名)	燃料装置 (燃料ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプ上部フランジ内パイプ部の厚みが不足しているため、経年および使用環境の影響により、当該パイプ部に亀裂が生じることがあります。そのため、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプを点検し、対象のものは対策品と交換いたします。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考	
ボルボ	LA-TB6294	ボルボ S80	YV1TS91K521240335～YV1TS91K521281605 平成13年10月 4日～平成14年10月 1日	140		
			YV1TS92K521240225～YV1TS92K521282745 平成13年10月22日～平成14年10月28日	338		
	LA-SB5244W	ボルボ V70	YV1SW61P921207104～YV1SW61P921268909 平成14年 1月22日～平成14年10月16日	1,338		
			YV1SW65P921207450～YV1SW65P921269144 平成14年 1月22日～平成14年11月28日	3,237		
	TA-SB5234W		YV1SW53L921199367～YV1SW53L921268580 平成14年 1月 9日～平成14年11月18日	576		
	TA-SB5244AW		YV1SW58L721174384～YV1SW58L721268577 平成13年10月22日～平成14年10月16日	346		
	TA-SB5244W		YV1SW58L921172095～YV1SW58L921268325 平成13年10月 4日～平成14年10月 1日	206		
			YV1SW61P921172127～YV1SW61P921205744 平成13年10月 4日～平成14年 1月29日	992		
			YV1SW65P921171946～YV1SW65P921206978 平成13年10月 9日～平成14年 3月18日	1,888		
	TA-SB5244AWL		YV1SZ58L721048061～YV1SZ58L721082426 平成13年10月 4日～平成14年10月16日	1,978		
ボルボ	LA-RB5244		ボルボ S60	YV1RS61P922130931～YV1RS61P922202224 平成14年 1月22日～平成14年10月16日	775	
				YV1RS65P922174302～YV1RS65P922193174 平成14年 6月 5日～平成14年 8月27日	357	
	TA-RB5234	YV1RS53L922103424～YV1RS53L922185578 平成13年11月14日～平成14年 7月18日		100		
	TA-RB5244	YV1RS58L922092413～YV1RS58L922202722 平成13年10月 4日～平成14年11月 8日		191		
		YV1RS61P922092391～YV1RS61P922129711 平成13年10月 4日～平成14年 4月 1日		457		
	TA-RB5244A	YV1RS58L722092758～YV1RS58L722200290 平成13年10月 4日～平成14年 9月26日		263		
(計10型式)	(計 3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成13年10月 4日～平成14年11月28日	13,182台			