

リコール届出番号	外-1604	リコール届出日	平成21年 9月 9日
不具合の部位 (部品名)	燃料装置 (燃料ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプ上部の材質が不適切なため、経年および使用環境の影響により、当該ポンプ上部フランジ内パイプ部に亀裂が生じることがある。そのため、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプを点検し、対象のものは対策品と交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考	
ボルボ	LA-TB6294	ボルボ S80	YV1TR91J541344112～YV1TR914551405777 平成15年 7月14日～平成17年3月10日	36		
			YV1TS91J531297902～YV1TS914551406636 平成14年10月16日～平成17年 3月25日	282		
			YV1TS92K531297941～YV1TS924551406691 平成14年10月10日～平成17年 3月10日	568		
	CBA-CB5254AW	ボルボ XC90	YV1CZ595751134141～YV1CZ595751188305 平成16年 7月27日～平成17年 3月29日	433		
	LA-CB5254AW		YV1CM59G741049844～YV1CM59G741057233 平成15年 7月22日～平成15年 9月17日	2		
	LA-CB6294AW		YV1CZ59G741032076～YV1CZ59G741132293 平成15年 4月16日～平成16年 8月20日	1,500		
			YV1CM91G841049716 平成15年 7月22日	1		
	CBA-SB5244TW		ボルボ V70	YV1CZ91G841032065～YV1CZ914851181576 平成15年 4月16日～平成17年 2月23日	608	
				YV1SW544951473307～YV1SW544952497761 平成16年10月14日～平成17年 3月 8日	94	
	CBA-SB5244W		YV1SW614951483790～YV1SW614952498821 平成16年12月21日～平成17年 3月22日	792		
	CBA-SB5254AW	YV1SW654951483791～YV1SW654952498997 平成16年12月15日～平成17年 3月10日	91			
	CBA-SB5254W	YV1SW595751488588～YV1SW595752498125 平成16年 8月10日～平成17年 3月 8日	117			
	LA-SB5244W	YV1SW595951483792～YV1SW595952499048 平成16年 8月10日～平成17年 3月10日	125			
		YV1SW61S932286843～YV1SW614952480454 平成14年10月10日～平成17年 2月23日	4,445			
	LA-SB5254AW	YV1SW65S932286182～YV1SW654952482512 平成14年10月 1日～平成17年 1月 5日	7,977			
		YV1SW52X742349110～YV1SW524752498200 平成15年 4月30日～平成17年 3月22日	1,631			
	LA-SB5254W	YV1SW59G731287827～YV1SW59G742452185 平成14年10月10日～平成16年 7月27日	420			
		YV1SW59G941421521～YV1SW59G942447094 平成15年 4月 7日～平成16年 7月22日	169			

ボルボ	TA-SB5234W	ボルボ V70	YV1SW53L931307784～YV1SW53L942451225 平成14年10月16日～平成16年 7月22日	395	
	TA-SB5244W		YV1SW58L931304121～YV1SW58L932331843 平成14年10月 1日～平成15年 4月16日	169	
	CBA-SB5254AWL	ボルボ XC70	YV1SZ595751173129～YV1SZ595751192441 平成16年 7月27日～平成17年 5月18日	774	
	LA-SB5254AWL		YV1SZ59G731095139～YV1SZ59G741171594 平成14年10月 1日～平成16年 7月22日	2,778	
	CBA-RB5244	ボルボ S60	YV1RS614952447929～YV1RS614952464595 平成16年12月15日～平成17年 3月29日	57	
			YV1RS654952447980～YV1RS654952464850 平成16年12月15日～平成17年 3月22日	50	
	CBA-RB5244T		YV1RS544952436450～YV1RS544952462862 平成16年11月 4日～平成17年 3月 8日	10	
	CBA-RB5254		YV1RS595952425177～YV1RS595952464961 平成16年 8月10日～平成17年 3月10日	71	
	CBA-RB5254A		YV1RS595752425266～YV1RS595752464583 平成16年 8月17日～平成17年 3月22日	53	
	LA-RB5244		YV1RS61S932235151～YV1RS614952447718 平成14年10月 1日～平成17年 1月 6日	1,408	
			YV1RS65S932235268～YV1RS654952446637 平成14年10月 1日～平成17年 1月 6日	1,502	
	LA-RB5254		YV1RS59G942315653～YV1RS59G942411664 平成15年 4月 7日～平成16年 6月17日	211	
	LA-RB5254A		YV1RS52X742315111～YV1RS524752462932 平成15年 4月30日～平成17年 3月 8日	289	
			YV1RS59G732235357～YV1RS59G742416953 平成14年10月 1日～平成16年 7月13日	237	
TA-RB5234	YV1RS53L932236514～YV1RS53L942409487 平成14年10月10日～平成16年 6月 2日		32		
TA-RB5244	YV1RS58L932235770～YV1RS58L932287496 平成14年10月10日～平成15年 4月30日		128		
(計24型式)	(計5車種)		(輸入期間の全体の範囲) 平成14年10月 1日～平成17年 5月18日	27,455台	