

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|-------------|
| リコール届出番号 | 外-1639 | リコール届出日 | 平成22年 1月13日 |
| 不具合の部位 (部品名) | 燃料装置 (燃料パイプ保護カバー) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 車体下回りに配管されている燃料パイプを保護する、燃料パイプ保護カバーの取り付け状態が不適切なものがあります。そのため、最悪の場合、走行中の振動により燃料パイプ保護カバーが車体から脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがあります。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、燃料パイプ保護カバーの取り付け状態を点検し、取り付けが不適切なものは正しく取り付けます。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|---------------|----------|--|------------|----|
| ボルボ | CBA-DB6304TXC | ボルボ XC60 | YV1DZ9956A2050078～YV1DZ9956A2070390 平成21年 6月 8日～平成21年12月 9日 | 445台 | |
| | (計1型式) | (計1車種) | (輸入期間の全体の範囲) 平成21年 6月 8日～平成21年12月 9日 | 445台 | |