

リコール届出番号	外-3072	リコール開始日	令和2年8月28日		
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 リチャード・スナイダース <table border="0" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">製作国：スウェーデン</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">製作者名：ボルボ</td> </tr> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">問い合わせ先：ボルボ・カスタマー・センター 0120-922-662</p>			製作国：スウェーデン	製作者名：ボルボ
製作国：スウェーデン					
製作者名：ボルボ					
不具合の部位（部品名）	エンジン冷却装置（ブリーダーホース）				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン冷却装置において、エア抜き設計が不適切なため、修理等により冷却水を再充填する際に、専用特殊工具を正しく使用しない場合、冷却装置からエアが抜けないことがある。そのため、冷却が不十分となり、最悪の場合、エンジンルームが火災に至るおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、エンジン冷却装置にエア抜きホースを追加する。				
不具合件数	国内：なし	事故の有無	国内：なし		
発見の動機	本国メーカーからの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール又は電話にて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No. 3072のステッカーを貼付する。 				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	LDA-FD4204T	「ボルボ S60」	YV1FSA8RDG2390221 ~ YV1FSA8RDH2428936 平成 27 年 6 月 16 日～平成 28 年 12 月 17 日	332 台	
	LDA-FD4204T	「ボルボ V60」	YV1FWA8RDG1285123 ~ YV1FWA8RDH1347764 平成 27 年 6 月 16 日～平成 28 年 12 月 17 日	1,247 台	
	LDA-DD4204TXC	「ボルボ XC60」	YV1DZA8RDH2000449 ~ YV1DZA8RDG2927458 平成 27 年 6 月 16 日～平成 28 年 12 月 17 日	1,030 台	
	LDA-FD4204T	「ボルボ V60 クロスカントリー」	YV1FZA8RDG1004654 ~ YV1FZA8RDH1030812 平成 27 年 7 月 31 日～平成 28 年 12 月 2 日	430 台	
	LDA-MD4204T	「ボルボ V40」	YV1MVA8RDG2270101 ~ YV1MVA8RDH2396755 平成 27 年 6 月 16 日～平成 28 年 12 月 17 日	1,103 台	
	LDA-MD4204T	「ボルボ V40 クロスカントリー」	YV1MZA8RDG2091006 ~ YV1MZA8RDH2123926 平成 27 年 6 月 16 日～平成 29 年 1 月 7 日	350 台	
	(計3型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 27 年 6 月 16 日～平成 29 年 1 月 7 日	4,492 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。