

リコール届出番号	外-1491	リコール届出日	平成20年 6月 4日
不具合の部位 (部品名)	エアバッグ (制御コンピュータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグ制御コンピュータのプログラムが不適切なため、側面衝突時にサイドエアバッグおよびカーテンエアバッグが展開しないおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグ制御コンピュータのプログラムを対策したプログラムに書き換えます。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	CBA-BB6324W	ボルボ V70	YV1BW985081001410～YV1BW985081034505 平成19年 7月23日～平成20年 3月12日	559	
	DBA-BB5254W		YV1BW565081014084～YV1BW565081035682 平成19年11月13日～平成20年 3月12日	422	
	DBA-BB6304TW		YV1BW995681001665～YV1BW995681034067 平成19年 8月 6日～平成20年 3月11日	109	
	CBA-BB6324XC	ボルボ XC70	YV1BZ985681001258～YV1BZ985681026842 平成19年 8月 6日～平成20年 3月12日	348	
	(計 4型式)	(計 2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成19年 7月23日～平成20年 3月12日	1,438台	