

リコール届出番号	外-1508	リコール届出日	平成20年 8月28日
不具合の部位 (部品名)	フロアマット		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ボルボC30、S40、V50の特別限定車 (R-DESIGN) において、運転者席用フロアマットの形状が不適切なため、アクセルペダルを全開まで踏み込むと、アクセルペダルが運転者席用フロアマットに引っかかり、戻らなくなる場合があります。そのため、エンジン回転が下がらなくなるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、運転者席用フロアマットを対策品と交換いたします。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	CBA-MB5244	ボルボ C30	YV1MK385982064298～YV1MK385982081540 平成20年 1月18日～平成20年 6月16日	110	
		ボルボ S40	YV1MS385982384981～YV1MS385982406574 平成20年 1月31日～平成20年 6月16日	40	
		ボルボ V50	YV1MW385982400450～YV1MW385982428150 平成20年 1月31日～平成20年 6月16日	128	
	DBA-MB5254	ボルボ C30	YV1MK675982065050～YV1MK675982080131 平成20年 1月31日～平成20年 6月 2日	24	
		ボルボ S40	YV1MS675982387255～YV1MS675982387792 平成20年 2月15日～平成20年 3月11日	5	
		ボルボ V50	YV1MW675982398869～YV1MW675982427619 平成20年 1月18日～平成20年 6月16日	8	
(計 2型式)	(計 3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成20年 1月18日～平成20年 6月16日	315台		