

リコール届出番号	外-1615	リコール届出日	平成21年10月 5日
不具合の部位 (部品名)	電気装置 (メイン制御モジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	メイン制御モジュールのプログラムが不適切なため、エンジン停止直後に再始動した場合、燃料ポンプへ電源が供給されず、エンジンが始動しないおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、当該モジュールのプログラムを修正します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	DBA-BB6304TW	ボルボ V70	YV1BW995681001653～YV1BW995691105946 平成19年 8月 6日～平成21年 5月13日	235	6気筒ターボ付
	CBA-BB6304TXC	ボルボ XC70	YV1BZ9956A1075046～YV1BZ9956A1075376 平成21年 7月 8日～平成21年 7月18日	4	6気筒ターボ付
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成19年 8月 6日～平成21年 7月18日	239台	