

リコール届出番号	外 - 1728	リコール届出日	平成23年 1月12日
不具合の部位（部品名）	フロント電動調整式座席前側停止部品		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロント電動調整式座席のスライド機構に前側停止部品が装着されずに出荷されているものがあり、座席の固定位置が設計より前側で固定されてしまう場合がある。そのため、当該状態で車両が前面衝突した場合、乗員に危害を及ぼすおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロント電動調整式座席のスライド機構に前側停止部品が装着されているかを点検し、未装着車両は前側停止部品を取付ける。		
不 具 合 件 数	国内：なし	事 故 の 有 無	国内：なし
発 見 の 動 機	スウェーデン・ボルボ社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外 - 1728のステッカーを貼付する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	CBA-DB4204TXC	ボルボ XC60	YV1DZ445BB2143289 ~ YV1DZ445BB2150107 平成22年 8月16日 ~ 平成22年 9月29日	4台	
	CBA-DB6304TXC		YV1DZ9056B2148573 ~ YV1DZ9056B2152770 平成22年 8月31日 ~ 平成22年10月10日	4台	
			YV1DZ9956A2050080 ~ YV1DZ9956A2109104 平成21年 6月22日 ~ 平成22年 4月24日	8台	
	CBA-MB4204S	ボルボ S40	YV1MS434BA92464770 ~ YV1MS434BB2535160 平成21年 5月13日 ~ 平成22年10月10日	203台	
	CBA-MB5244		YV1MS385992461064 ~ YV1MS3859A2514152 平成21年 3月10日 ~ 平成22年 7月14日	55台	
	DBA-MB5254		YV1MS6759B2530976 ~ YV1MS6759B2534903 平成21年 7月14日 ~ 平成22年10月10日	17台	
	DBA-MB5254A		YV1MS675792461657 ~ YV1MS6757A2514110 平成21年 3月28日 ~ 平成22年07月14日	29台	
	CBA-MB4204S	ボルボ V50	YV1MW434B92489377 ~ YV1MW434BB2603814 平成21年 3月28日 ~ 平成22年10月22日	1310台	
	CBA-MB5244		YV1MW385992488775 ~ YV1MW3859A2579760 平成21年 3月28日 ~ 平成22年 7月14日	374台	
	DBA-MB5254		YV1MW675992492069 ~ YV1MW6759B2605061 平成21年 6月 1日 ~ 平成22年10月22日	61台	
DBA-MB5254A	YV1MW675792489401 ~ YV1MW6757A2578829 平成21年 3月28日 ~ 平成22年 7月14日		73台		
	(計10型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成21年 3月10日 ~ 平成22年10月22日	2138台	