リコール届出番号	外-1978	リコール開始日	平成25年 11月 1日		
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役 アラン・デッセルス				
不具合の部位(部品名)	セントラルエレクトロニックモジュール				
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は性 能の状況及びその原因	セントラルエレクトロニックモジュールのソフトウェアが不適切なため、駐車中に大きな待機電流が流れ続ける事で、バッテリー上がりを起こし、エンジンが始動出来ない及びリモートコントロールでドアロックを解除できなくなるおそれがある。				
改善措置の内容	該当全車両、対策品のソフトウェアに更新し、バッテリーモニタリングセンサーをリセットする。				
不具合件数	国内:なし	事故の有無	国内: なし		
発見の動機	本国メーカーからの情報による。				
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知さ 自動車分解整備事業者:対象台数が少数であり、確実に全ての対象車に対して改善が せるための措置 実施できるため、日整連発行の機関紙への掲載は行わない。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、 外-1978のステッカーを貼付する。					

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び輸入期間	リコール対 象車の台数	備考
ボルボ	CBA-FB6304T	「ボルボ S60」	YV1FS90H6E2275272 平成 25年 7月 29日	1台	
ボルボ	DBA-FB4164T	「ボルボS60」	YV1FS485BE2271379~YV1FS485BE2276622 平成 25年 7月 16日~平成 25年 8月 23日	11台	
ボルボ	DBA-BB4164TW	「ボルボ٧70」	YV1BW485BE1283599~YV1BW485BE1286740 平成 25 年 7 月 16 日~平成 25 年 8 月 23 日	14 台	
ボルボ	CBA-BB6304TXC	「ボルボXC70」	YV1BZ90H6E1175297~YV1BZ90H6E1175691 平成 25 年 7 月 16 日	2台	
ボルボ	CBA-FB6304T	「ボルボV60」	YV1FW90H6E1154610~YV1FW90H6E1155633 平成 25 年 7 月 29 日	2台	
ボルボ	DBA-FB4164T	「ボルボV60」	YV1FW485BE1150125~YV1FW485BE1155816 平成 25 年 7 月 16 日~平成 25 年 7 月 29 日	24 台	
ボルボ	CBA-DB4204TXC	「ボルボXC60」	YV1DZ47HBE2502472~YV1DZ47HBE2512761 平成 25 年 7 月 16 日~平成 25 年 7 月 29 日	22 台	
ボルボ	CBA-DB6304TXC	「ボルボXC60」	YV1DZ90H6E2507385 平成 25 年 7 月 16 日	1台	
	(計6型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 25年 7月 16日~平成 25年 8月 23日	77台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。