

リコール届出番号	外-2026	リコール開始日	平成26年 4月 23日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役 アラン・デッセルス [製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボ 問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662] 		
不具合の部位（部品名）	尾灯（セントラルエレクトロニックモジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	セントラルエレクトロニックモジュールのソフトウェアが不適切なため、左尾灯への電源が供給されず、左尾灯が点灯しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策されたソフトウェアに更新する。		
不 具 合 件 数	国内：なし	事故の有無	国内：なし
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール又は電話にて通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙へ掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2026のステッカーを貼付する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備 考
ボルボ	DBA-MB4164T	「ボルボV40」	YV1MV485BE2122874～YV1MV485BE2132473 平成 26年 2月 10日～平成 26年 3月 8日	482台	
ボルボ	DBA-MB5204T	「ボルボV40」	YV1MV6350E2125784～YV1MV6350E2131281 平成 26年 2月 10日～平成 26年 2月 27日	17台	
ボルボ	DBA-MB5204T	「ボルボV40クロスカントリー」	YV1MZ6356E2038990～YV1MZ6356E2041690 平成 26年 2月 10日～平成 26年 2月 27日	54台	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年 2月 10日～平成26年 3月 8日	553台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。