


リコール届出番号	外-3254	リコール開始日	令和3年7月27日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 [製作国：スウェーデン] 代表取締役社長 [製作者名：ボルボ] マーティン・パーソン 問い合わせ先：ボルボ・カスタマー・センター 0120-55-8500		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（低圧燃料ポンプのヒューズ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンの低圧燃料ポンプのヒューズの容量設定が不適切なため、エンジン始動準備時に容量不足によりヒューズが切れることがある。そのため低圧燃料ポンプが作動せず、エンジンが始動できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、低圧燃料ポンプのヒューズを15Aから20Aに交換する。		
不具合件数	国内：10件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話またはダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙へ掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	DBA-ZB420	「ボルボ S60」	7JRZS10MDLG030113～7JRZS10MDLG054153 令和1年7月16日～令和2年4月27日	1,213台	
	DBA-ZB420	「ボルボ V60」	YV1ZW10MDK1025860～YV1ZW10MDL2372496 平成31年1月18日～令和2年11月24日	1,419台	
	5LA-ZB420P	「ボルボ V60」	YV1ZWRMDK1331834～YV1ZWRMDK1342589 令和1年5月9日～令和1年9月4日	18台	
	5LA-ZB420PT6	「ボルボ V60」	YV1ZWBGMK1324635～YV1ZWBGMK1342604 平成31年3月15日～令和1年9月4日	90台	
	DBA-ZB420	「ボルボ V60 クロスカントリー」	YV1ZZ10MCK1000461～YV1ZZ10MCL1041242 平成31年2月15日～令和2年2月3日	1,256台	
	DBA-PB420	「ボルボ V90」	YV1PWA2MCK1099621～YV1PWA2MCK1107754 平成31年2月6日～令和1年5月29日	85台	
	DBA-PB420A	「ボルボ V90」	YV1PWA2MCK1102270～YV1PW10MDL1128381 平成31年2月25日～令和1年12月3日	3台	
	DLA-PB420PA	「ボルボ V90」	YV1PWRMDK1099894～YV1PWRMDK1107578 平成31年2月6日～令和1年5月29日	15台	
	DBA-PB420	「ボルボ V90 クロスカントリー」	YV1PZ10MCK1078579～YV1PZ10MCL1108936 平成31年2月6日～令和2年2月3日	56台	
	DBA-PB420A	「ボルボ V90 クロスカントリー」	YV1PZA2MCK1080539～YV1PZA2MCL1108213 平成31年4月12日～令和2年1月6日	9台	
	DBA-UB420XC	「ボルボ XC60」	YV1UZ10MCK1300686～YV1UZA2MCL1521022 平成31年2月15日～令和2年2月3日	847台	
	DBA-UB420XCA	「ボルボ XC60」	YV1UZ10MCK1300442～YV1UZ10MCL1503935 平成31年2月15日～令和2年1月6日	92台	

ボルボ	DLA-UB420XCPA	「ボルボ XC60」	YV1UZBRMDK1301118～YV1UZBRMDK1392499 平成 31 年 2 月 15 日～令和 1 年 8 月 5 日	26 台	
	DBA-LB420XC	「ボルボ XC90」	YV1LFA2MCK1473948～YV1LFA2MCL1581251 平成 31 年 2 月 6 日～令和 2 年 2 月 19 日	272 台	
	DBA-LB420XCA	「ボルボ XC90」	YV1LFA2MCK1474047～YV1LFA2MCL1585107 平成 31 年 2 月 6 日～令和 2 年 2 月 3 日	17 台	
	DLA-LB420XCPA	「ボルボ XC90」	YV1LFBRMDK1474525～YV1LFBRMDK1514746 平成 31 年 2 月 15 日～令和 1 年 8 月 5 日	44 台	
	(計 12 型式)	(計 7 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 31 年 1 月 18 日～令和 2 年 11 月 24 日	5,462 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

エンジンの低圧燃料ポンプのヒューズの容量設定が不適切なため、エンジン始動準備時に容量不足によりヒューズが切れることがある。そのため低圧燃料ポンプが作動せず、エンジンが始動できないおそれがある。

改善の内容

全車両、低圧燃料ポンプのヒューズを15Aから20Aに交換する。

識別

運転者席側ドアロアヒンジ取り付けボルト（上側）の頭に白ペンを塗布する。

注： は処置をする部品を示す。