

リコール届出番号	外-3300	リコール開始日	準備が出来次第
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 [製作国：スウェーデン] 代表取締役社長 [製作者名：ボルボ] マーティン・パーソン 問い合わせ先：ボルボ・カスタマー・センター 0120-55-8500		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ハイドロリックユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動装置のハイドロリックユニットにおいて、製造機器の管理が不適切なため、内部モーターへ高いトルクが必要となった場合、モーターが損傷することがある。そのため、ブレーキ警告灯等が点灯するとともにABSの作動が停止し、通常より大きなブレーキ踏力が必要となり、想定よりも制動停止距離が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ハイドロリックユニットを対策品に交換する。		
不具合件数	国内：なし	事故の有無	国内：なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話にて通知する。 ・自動車特定整備事業者：全台数を実施できるため機関紙への掲載は行わない ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	5AA-ZB420TM	「ボルボV60」	YV1ZWL1MDM2432149 令和3年1月18日	1台	
ボルボ	5LA-ZB420PT6	「ボルボV60」	YV1ZWBGM DL1372928～YV1ZWBGM DL1372930 令和2年2月19日	2台	
ボルボ	5AA-PB420TMA	「ボルボV90」	YV1PW06MCM1163984 令和3年2月3日	1台	
ボルボ	5AA-LB420TXCM	「ボルボXC90」	YV1LF06MCM1707514～YV1LFL1MCM1710798 令和3年1月8日～令和3年1月18日	2台	
	(計4型式)	(3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年2月19日～令和3年2月3日	6台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

制動装置のハイドロリックユニットにおいて、製造機器の管理が不適切なため、内部モーターへ高いトルクが必要となった場合、モーターが損傷することがある。そのため、ブレーキ警告灯等が点灯するとともにABSの作動が停止し、通常より大きなブレーキ踏力が必要となり、想定よりも制動停止距離が長くなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ハイドロリックユニットを対策品に交換する。

識別

運転者席側ドアアヒンジ取り付けボルト(上側)の頭に白ペンを塗布する。

注: は不具合箇所を示す。