

連絡先： 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年7月27日

リコール届出番号	外-3453	リコール開始日	令和4年7月28日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 マーティン・パーソン 製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボ 問い合わせ先：ボルボ・カスタマー・センター 0120-55-8500		
不具合の部位（部品名）	原動機用電源装置（中電圧バッテリーコントロールモジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	MVBM（中電圧バッテリーコントロールモジュール）のプログラムが不適切なため、車両がスリープモードになっている場合、駐車状態からのエンジン始動時に、車両ネットワークとの通信にエラーが発生することがある。そのためスターターモーター機能が作動せず、エンジンの始動ができないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、MVBM（中電圧バッテリーコントロールモジュール）のプログラムを対策プログラムに書き替える。		
不具合件数	国内：37件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話またはダイレクトメール等にて通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙へ掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	5AA-PB420TM	「ボルボ S90」	LVYPS06MCNP107569～LVYPS06MCNP108593 令和3年12月9日～令和4年3月19日	20台	
	5AA-PB420TMA	「ボルボ S90」	LVYPS06MCNP106969～LVYPS06MCNP108726 令和3年11月5日～令和4年3月19日	75台	
	5AA-PB420TM	「ボルボ V90」	YV1PW06MCN1175968～YV1PW06MCN1183081 令和3年8月26日～令和4年6月29日	79台	
	5AA-PB420TMA	「ボルボ V90」	YV1PW06MCN1175567～YV1PW06MCN1181333 令和3年8月17日～令和4年4月23日	75台	
	5AA-PB420TM	「ボルボ V90 クロスカントリー」	YV1PZL1MCN1145193～YV1PZ06MCN1151867 令和3年8月26日～令和4年6月29日	80台	
	5AA-PB420TMA	「ボルボ V90 クロスカントリー」	YV1PZ06MCN1144738～YV1PZ06MCN1151934 令和3年8月17日～令和4年6月29日	102台	
	5AA-ZB420TM	「ボルボ S60」	7JRZSL1MDNG153790～7JRZSL1MDNG189484 令和3年9月27日～令和4年6月23日	276台	
	5AA-ZB420TM	「ボルボ V60」	YV1ZW1LMDN1465048～YV1ZWK8MFN2496783 令和3年7月12日～令和4年6月29日	1,395台	
	5AA-ZB420TM	「ボルボ V60 クロスカントリー」	YV1ZZL1MCN1085012～YV1ZZL1MCN2095214 令和3年7月26日～令和4年6月29日	529台	
	5AA-UB420TXCM	「ボルボ XC60」	YV1UZL1MCN1004480～YV1UZL1MCN1997111 令和3年8月17日～令和4年6月29日	1,641台	
	5AA-UB420TXCMA	「ボルボ XC60」	YV1UZL1MCN1007833～YV1UZ06MCN1996314 令和3年8月17日～令和4年6月23日	346台	
5AA-LB420TXCM	「ボルボ XC90」	YV1LFL1MCN1776477～YV1LFL1MCN1871364 令和3年7月26日～令和4年6月29日	491台		

ボルボ	5AA-LB420TxCMA	「ボルボ XC90」	YV1LF06MCN1776575～YV1LF06MCN1868447 令和 3 年 7 月 26 日～令和 4 年 6 月 23 日	415 台	
	5AA-XB420TxCM	「ボルボ XC40」	YV1XZK9MCN2640147～YV1XZK8MMN2791380 令和 3 年 7 月 12 日～令和 4 年 6 月 29 日	3,401 台	
	(計 8 型式)	(計 9 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和 3 年 7 月 12 日～令和 4 年 6 月 29 日	8,925 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

MVBM(中電圧バッテリーコントロールモジュール)のプログラムが不適切なため、車両がスリープモードになっている場合、駐車状態からのエンジン始動時に、車両ネットワークとの通信にエラーが発生することがある。そのためスターターモーター機能が作動せず、エンジンの始動ができないおそれがある。

改善の内容

全車両、MVBM(中電圧バッテリーコントロールモジュール)のプログラムを対策プログラムに書き替える。

識別

運転者席側ドアアヒンジ取り付けボルト(上側)の頭に白ペンを塗布する。

注: は不具合箇所を示す。