

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年10月18日

リコール届出番号	外-3892	リコール開始日	令和6年10月18日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 不動 奈緒美 <div style="float: right; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px; margin-left: 10px;"> 製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボ </div> <p style="text-align: right; margin-top: 5px;">問い合わせ先：ボルボ・カスタマー・センター 0120-55-8500</p>		
不具合の部位（部品名）	座席取付装置（シートレール固定ボルト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前席左側シートのシートレール固定ボルトにおいて、生産工程の管理が不適切なため、規定トルクで締め付けされていないものがある。そのため、当該部位から異音が発生し、前後の位置調整が出来なくなる場合がある。そのまま使用を続けると、最悪の場合、衝突時に乗員を保護出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前席左側のシートレール固定ボルトを規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	国内：0件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	スウェーデン本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール又は電話等にて通知する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社のインターネットホームページへ掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	5AA-XB420TXCM2	「ボルボXC40」	LYVXZK8M9RL274556～LYVXZK8MXRL315552 令和5年12月2日～令和6年2月26日	11台	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和5年12月2日～令和6年2月26日	11台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



前席左側シートのシートレール固定ボルトにおいて、生産工程の管理が不適切なため、規定トルクで締め付けされていないものがある。そのため、当該部位から異音が発生し、前後の位置調整が出来なくなる場合がある。そのまま使用を続けると、最悪の場合、衝突時に乗員を保護出来なくなるおそれがある

改善の内容

全車両、前席左側のシートレール固定ボルトを規定トルクで締め付ける。

識別

作業完了車は、運転者席側ドアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。

注： は処置をする部品を示す。