

リコール届出番号	外-1236	リコール届出日	平成17年 6月 22日
不具合の部位	燃料装置 (燃料ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプにおいて、燃料リターンパイプ取り付け部の成型が不適切なため、車体の振動等により当該パイプ取り付け部に亀裂を生じる事があります。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が拡大し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプを良品と交換いたします。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	GF-TB5244	ボルボ S80	YV1TS61E9X1029697～YV1TS61E9X1059967 平成 11年 2月 2日～平成 11年 6月14日	353	1999年 モデル
	GF-TB6284		YV1TS90C5X1000929～YV1TS90C5X1062561 平成 10年 7月23日～平成 11年 7月 8日	492	
	GF-TB6304		YV1TS97C5X1001215～YV1TS97C5X1063074 平成 10年 8月11日～平成 11年 7月 8日	595	
	(計 3型式)	(計 1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 10年 7月23日～平成 11年 7月 8日	(計 1,440)	