

リコール届出番号	外 - 1668	リコール届出日	平成22年 5月 24日
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料圧力パイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車体下回りに配管されている燃料圧力パイプの製造工程において、当該パイプ内側に突起物が生成されたものがあります。そのため、当該パイプとクイックリリースコネクタの接続部の密着が悪く、燃料がにじみ出ることがあり、最悪の場合、火災に至るおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、当該パイプに印字された製造日付を確認し、対象となる場合、当該パイプを良品と交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	CBA-CB6324W	ボルボXC90	YV1CT9856A1547883 ~ YV1CT9856A1550590 平成22年 1月18日 ~ 平成22年 3月 1日	3台	
			YV1CZ9856A1546396 ~ YV1CZ9856A1553457 平成21年12月23日 ~ 平成22年 3月 1日	17台	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成21年12月23日 ~ 平成22年 3月 1日	20台	