

リコール届出番号	外-1735	リコール届出日	平成23年 3月 7日			
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カーズ・ジャパン株式会社 代表取締役 リチャード・スナイダース <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>製作国：スウェーデン</td> </tr> <tr> <td>製作者名：ボルボ</td> </tr> <tr> <td>問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662</td> </tr> </table>			製作国：スウェーデン	製作者名：ボルボ	問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662
製作国：スウェーデン						
製作者名：ボルボ						
問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662						
不具合の部位（部品名）	原動機樹脂製カムカバー内オイルセパレータバッフル					
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機樹脂製カムカバー内側のオイルセパレータバッフルにおいて、溶着不良のものがあり、当該溶着部よりエンジンオイルがオイルセパレータバッフル内に浸入してしまう場合がある。そのため、浸入したエンジンオイルがブローバイガスと共にシリンダー内に吸入されて燃焼し、排出ガス基準を満たさないおそれがある。					
改善措置の内容	全車両、当該カムカバーを良品と交換する。					
不 具 合 件 数	国内：0件	事 故 の 有 無	国内：なし			
発 見 の 動 機	スウェーデン・ボルボ社からの情報による。					
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：対象車の台数が極めて少数であり、確実に全ての対象車に対して改善が実施できるため、日整連発行の機関紙への掲載は行なわない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1735のステッカーを貼付する。 					

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	CBA-DB4204TXC	ボルボ XC60	YV1DZ445BB2168278～YV1DZ445BB2169814 平成22年12月 3日～平成22年12月 3日	5台	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成22年12月 3日～平成22年12月 3日	5台	