

リコール届出番号	外 - 1755	リコール届出日	平成23年 6月 7日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カーズ・ジャパン株式会社 代表取締役 アラン・デッセルス	〔 製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボ 問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662 〕	
不具合の部位（部品名）	ギヤボックス（シリンダーパイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	油圧式パワーステアリングのギヤボックスにおいて、シリンダーパイプの形状が不適切なものを組み付けた場合があり、当該パイプに取り付けられているOリングに負荷がかかり損傷する場合がある。そのため、パワーステアリングオイルが漏れ、ハンドルの操作力が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シリンダーパイプを良品と交換する。		
不 具 合 件 数	国内：0件	事 故 の 有 無	国内：なし
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールで通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外 - 1755のステッカーを貼付する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	CBA-CB6324AW	ボルボ XC90	YV1CT9856A1555772 ~ YV1CT9856A1564784 平成22年 4月15日 ~ 平成22年 7月 7日	9台	
			YV1CZ9556B1568147 ~ YV1CZ9556B1574564 平成22年 7月 7日 ~ 平成22年 8月31日	27台	
			YV1CZ9856A1554285 ~ YV1CZ9856A1566080 平成22年 3月18日 ~ 平成22年 7月 7日	61台	
	YV1CT8556B1570108 ~ YV1CT8556B1576498 平成22年 7月14日 ~ 平成22年10月10日		20台		
	（計2型式）	（計1車種）	（輸入期間の全体の範囲） 平成22年 3月18日 ~ 平成22年10月10日	117台	