

リコール届出番号	外-2120	リコール開始日	平成26年 12月 2日			
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役 木村 隆之 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>製作国：スウェーデン</td> </tr> <tr> <td>製作者名：ボルボ</td> </tr> <tr> <td>問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662</td> </tr> </table>			製作国：スウェーデン	製作者名：ボルボ	問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662
製作国：スウェーデン						
製作者名：ボルボ						
問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662						
不具合の部位（部品名）	尾灯（セントラルエレクトロニックモジュール） 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 セントラルエレクトロニックモジュールのソフトウェアが不適切なため、左尾灯への電源が供給されず、左尾灯が点灯しないおそれがある。					
改善措置の内容	全車両、対策されたソフトウェアに更新する。					
不 具 合 件 数	国内：1件	事 故 の 有 無	国内：なし			
発 見 の 動 機	国内市場からの情報及び国土交通省の指摘による。					
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール又は電話にて通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙へ掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2120のステッカーを貼付する。					

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備 考
ボルボ	DBA-MB4164T	「ボルボV40」	YV1MV485BE2123414～YV1MV485BE2133991 平成 26年 2月 10日～平成 26年 3月 8日	154台	
ボルボ	DBA-MB5204T	「ボルボV40」	YV1MV6350E2129555～YV1MV6350E2133543 平成 26年 2月 27日～平成 26年 3月 8日	11台	
ボルボ	DBA-MB5204T	「ボルボV40クロスカントリー」	YV1MZ6356E2040599～YV1MZ6356E2042360 平成 26年 2月 10日～平成 26年 3月 8日	26台	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年 2月 10日～平成26年 3月 8日	191台	

【備考】本届出は、平成26年4月22日付け「届出番号外-2026」にてリコール届出を行った際の対象車両に漏れがあることが判明したため、対象車両を追加するものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。