

リコール届出番号	外-2428	リコール開始日	平成 29年 4月 7日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 木村 隆之	〔 製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボ 問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662 〕	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、製造管理が不適切なため、点火剤が設計通り調合されていないものがある。そのため、衝突時にエアバッグが展開せず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。		
改善措置の内容	対象となるエアバッグの位置が車両により異なるため、以下のいずれか又は組み合わせにより改善措置をおこなう。 ①運転席のエアバッグユニットを良品と交換する。 ②助手席のエアバッグユニットを良品と交換する。 ③運転席のシートエアバッグユニットを良品と交換する。 ④助手席のシートエアバッグユニットを良品と交換する。 ⑤運転席および助手席のシートエアバッグユニットを良品と交換する。		
不具合件数	国内：なし	事故の有無	国内：なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール又は電話にて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2428のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	DBA-FB420	「ボルボS60」	YV1FS40MDH2426622～YV1FS40MDH2426622 平成 28年 12月 17日～平成 28年 12月 17日	1台	④=1台
ボルボ	LDA-FD4204T	「ボルボS60」	YV1FSA8RDH2426602～YV1FSA8RDH2428168 平成 28年 10月 27日～平成 28年 11月 11日	7台	④=7台
ボルボ	DBA-FB4154T	「ボルボV60」	YV1FW29MOH1341926～YV1FW29MOH1346791 平成 28年 10月 27日～平成 28年 12月 2日	13台	②=2台 ③=5台 ④=5台 ②+③=1台
ボルボ	LDA-FD4204T	「ボルボV60」	YV1FWA8RDH1341873～YV1FWA8RDH1348939 平成 28年 10月 27日～平成 28年 12月 17日	61台	②=19台 ③=24台 ④=11台 ⑤=3台 ②+③=4台
ボルボ	DBA-DB420XC	「ボルボXC60」	YV1DZ40MCH2052947～YV1DZ40MCH2074815 平成 28年 10月 27日～平成 28年 12月 2日	20台	②=15台 ③=2台 ④=3台
ボルボ	LDA-DD4204T XC	「ボルボXC60」	YV1DZA8RDH2062906～YV1DZA8RDH2073890 平成 28年 10月 29日～平成 28年 12月 2日	26台	②=5台 ③=14台 ④=7台
ボルボ	DBA-FB420	「ボルボV60クロスントリー」	YV1FZ40MCH1028158～YV1FZ40MCH1028677 平成 28年 10月 27日～平成 28年 10月 29日	8台	②=3台 ③=3台 ④=1台 ⑤=1台
ボルボ	LDA-FD4204T	「ボルボV60クロスントリー」	YV1FZA8RDH1029884～YV1FZA8RDH1031127 平成 28年 11月 11日～平成 28年 12月 17日	7台	②=2台 ③=4台 ④=1台

ボルボ	DBA-LB420XC	「ボルボXC90」	YV1LF10MCH1126812～YV1LFA2MCH1149561 平成28年10月27日～平成29年1月7日	4台	①=4台
ボルボ	DBA-LB420XC A	「ボルボXC90」	YV1LFA2MCH1126840～YV1LF10MCH1130267 平成28年10月27日～平成28年10月29日	3台	①=3台
ボルボ	DLA-LB420XC PA	「ボルボXC90」	YV1LFBAMDH1128352～YV1LFBAMDH1128352 平成28年10月27日～平成28年10月27日	1台	①=1台
ボルボ	DBA-MB4154T	「ボルボV40」	YV1MV2920H2385487～YV1MV2920H2394929 平成28年10月27日～平成28年12月17日	74台	②=40台 ③=22台 ④=11台 ②+③=1台
ボルボ	LDA-MD4204T	「ボルボV40」	YV1MVA8RDH2385504～YV1MVA8RDH2396358 平成28年10月27日～平成28年12月17日	122台	②=91台 ③=28台 ④=1台 ②+④=2台
ボルボ	CBA-MB420XC	「ボルボV40クロス スカントリー」	YV1MZ402CH2121867～YV1MZ402CH2124069 平成28年10月29日～平成28年11月11日	41台	②=33台 ③=8台
ボルボ	DBA-MB4154T	「ボルボV40クロス スカントリー」	YV1MZ2920H2121873～YV1MZ2920H2121879 平成28年10月29日～平成28年10月29日	2台	②=2台
ボルボ	LDA-MD4204T	「ボルボV40クロス スカントリー」	YV1MZA8RDH2121087～YV1MZA8RDH2123582 平成28年10月27日～平成28年12月17日	19台	②=10台 ③=5台 ④=4台
	(計11型式)	(計7車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年10月27日～平成29年1月7日	409台	

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。