

リコール届出番号	外-2432	リコール開始日	平成 29年 3月 30日			
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 木村 隆之 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>製作国：スウェーデン</td> </tr> <tr> <td>製作者名：ボルボ</td> </tr> <tr> <td>問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662</td> </tr> </table>			製作国：スウェーデン	製作者名：ボルボ	問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662
製作国：スウェーデン						
製作者名：ボルボ						
問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662						
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料フィルター）					
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料フィルターの防錆処理が不適切なため、融雪剤の影響によって腐食することがある。そのため、燃料フィルターに亀裂が入り、燃料が漏れるおそれがある。					
改善措置の内容	全車両、燃料フィルターを対策品に交換する。					
不 具 合 件 数	国内：なし	事故の有無	国内：なし			
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。					
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール又は電話にて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2432のステッカーを貼付する。 					

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備 考
ボルボ	LDA-MD4204T	「ボルボV40」	YV1MVA8RDG2270101 ~ YV1MVA8RDG2329424 平成 27年 6月 16日 ~ 平成 28年 4月 30日	2,342台	
ボルボ	LDA-MD4204T	「ボルボV40クロス カントリー」	YV1MZA8RDG2090160 ~ YV1MZA8RDG2105039 平成 27年 6月 16日 ~ 平成 28年 3月 25日	926台	
	(計1型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 27年 6月 16日 ~ 平成 28年 4月 30日	3,268台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。