

リコール届出番号	外 - 1717	リコール届出日	平成22年11月29日			
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カーズ・ジャパン株式会社 代表取締役 リチャード・スナイダース <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>製作国：スウェーデン</td> </tr> <tr> <td>製作者名：ボルボ</td> </tr> <tr> <td>問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662</td> </tr> </table>			製作国：スウェーデン	製作者名：ボルボ	問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662
製作国：スウェーデン						
製作者名：ボルボ						
問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662						
不具合の部位（部品名）	頭部側面衝撃吸収エアバッグ					
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	頭部側面衝撃吸収エアバッグにおいて、当該エアバッグの組付けが不適切なため、当該エアバッグの展開部にねじれが発生しているおそれがある。ねじれが発生している場合は、当該エアバッグが正常に機能しない。					
改善措置の内容	全車両、左右の頭部側面衝撃吸収エアバッグの組付け状態を点検し、ねじれがある場合には組付け調整を行う。					
不具合件数	国内：なし	事故の有無	国内：なし			
発見の動機	メーカーからの情報による。					
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話にて通知する。 ・自動車分解整備事業者：対象車の台数が極めて少数であり、確実に全ての対象車に対して改善が実施できるため、日整連発行の機関紙への掲載は行わない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1717のステッカーを貼付する。 					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	CBA-DB6304TXC	ボルボ XC60	YV1DZ9956A2055470 ~ YV1DZ9956A2074259 平成21年 7月 27日 ~ 平成21年 11月 23日	3台	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成21年 7月 27日 ~ 平成21年 11月 23日	3台	