

リコール届出番号	外-1829	リコール開始日	平成24年 4月 6日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カーズ・ジャパン株式会社 代表取締役 アラン・デッセルス	〔 製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボ 問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662 〕	
不具合の部位（部品名）	車両下部遮音コーティング		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両下部の遮音コーティング剤において、コーティング剤の混合比及び塗付量が不適切なため、コーティング剤が一部箇所において氷柱状になっているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車両振動等により燃料配管と接触し、燃料配管を損傷することにより燃料漏れを起し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車両下部の遮音コーティング剤を点検し、該当する場合は遮音剤の一部を修正する。またコーティング剤と燃料配管が接触した痕跡がある場合は、当該部位の燃料配管を新品と交換する。		
不具合件数	国内：なし	事故の有無	国内：なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール及び電話にて通知する。 自動車分解整備事業者：対象台数が極めて少数であり、確実に全ての対象車に対して改善が実施できるため、日整連発行の機関紙への掲載は行わない。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1829のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	DBA-FB4164T	ボルボ S60	YV1FS485BC2124797 平成24年2月27日	1台	
	CBA-DB4204TXC	ボルボXC60	YV1DZ475BC2303140～YV1DZ475BC2303680 平成24年2月27日	2台	
	CBA-DB6304TXC	ボルボXC60	YV1DZ9056C2303731 平成24年2月27日	1台	
	(計3型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成24年2月27日	4台	