

リコール届出番号	外-2386	リコール開始日	平成 28年 11月 22日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 木村 隆之	〔 製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボ 問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662 〕	
不具合の部位（部品名）	排気管		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	右側排気管の材質が不適切なため、排気管と消音器の溶接部の耐食性が不足しているものがある。そのため、溶接部が腐食し、走行振動等で溶接部に亀裂が入り、排気ガスが漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後方の消音器一式を良品と交換する。		
不 具 合 件 数	国内：なし	事 故 の 有 無	国内：なし
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話にて通知する。 ・自動車分解整備事業者：対象台数が少数であり、確実に全ての対象車に対して改善が実施できるため、日整連発行の機関紙への掲載は行わない。 ・改善実施済車には：運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2386のステッカーを貼付する。 		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備 考
ボルボ	CBA-BB6304TXC	「ボルボXC70」	YV1BZ90H6F1206724～YV1BZ90H6F1207209 平成 26 年 8 月 6 日～平成 26 年 8 月 19 日	19 台	
ボルボ	CBA-AB6304T	「ボルボS80」	YV1AS90H6F1186725～YV1AS90H6F1186801 平成 26 年 8 月 6 日～平成 26 年 8 月 19 日	4 台	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年 8月 6日～平成26年 8月 19日	23台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。