

リコール届出番号	外-2777	リコール開始日	平成 31年 2月 16日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 木村 隆之 製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボ 問い合わせ先：ボルボ・カスタマー・センター 0120-922-662		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ディーゼルエンジンの燃料ホースにおいて、製造機械の設定が不適切なため、ホース内部に亀裂が発生するものがある。そのため、燃料の圧力により亀裂が進行し、最悪の場合、燃料ホースから燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ホースを良品に交換する。		
不 具 合 件 数	国内：32件	事 故 の 有 無	国内：なし
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール又は電話にて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙へ掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2777のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	LDA-FD4204T	「ボルボS60」	YV1FSA8RDG2390206 ~ YV1FSA8RDG2415797 平成 27年 6月 16日 ~ 平成 28年 5月 30日	492台	
ボルボ	LDA-FD4204T	「ボルボV60」	YV1FWA8RDG1285123 ~ YV1FWA8RDG1326217 平成 27年 6月 16日 ~ 平成 28年 6月 24日	1,431台	
ボルボ	LDA-FD4204T	「ボルボV60 クロスカントリー」	YV1FZA8RDG1004652 ~ YV1FZA8RDG1020820 平成 27年 7月 31日 ~ 平成 28年 6月 15日	496台	
ボルボ	LDA-DD4204TXC	「ボルボXC60」	YV1DZA8RDG2775124 ~ YV1DZA8RDG2927609 平成 27年 6月 16日 ~ 平成 28年 7月 8日	1,444台	
ボルボ	LDA-MD4204T	「ボルボV40」	YV1MVA8RDG2270101 ~ YV1MVA8RDG2345900 平成 27年 6月 16日 ~ 平成 28年 5月 30日	3,303台	
ボルボ	LDA-MD4204T	「ボルボV40 クロスカントリー」	YV1MZA8RDG2090160 ~ YV1MZA8RDG2109726 平成 27年 6月 16日 ~ 平成 28年 6月 24日	1,086台	
	(計3型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 27年 6月 16日 ~ 平成 28年 7月 8日	8,252台	

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。