

リコール届出番号	外-2898	リコール開始日	令和元年 8月 3日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 木村 隆之	製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボ 問い合わせ先：ボルボ・カスタマー・センター 0120-922-662	
不具合の部位（部品名）	かじ取り装置（コントロールアーム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	左前アッパーコントロールアームにおいて、製造工程の部品管理が不適切なため、仕様の異なる部品が取り付けられている。そのため、車両の直進安定性が損なわれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左前アッパーコントロールアームを正規品に交換する。		
不 具 合 件 数	国内：なし	事 故 の 有 無	国内：なし
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話にて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：全台数を確実に実施できるため機関紙への掲載は行わない。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2898のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備 考
ボルボ	DBA-ZB420	「ボルボ V60」	YV1ZW10MDK2029268 ~ YV1ZW10MDK2333559 平成 31年 2月 15日 ~ 令和 元年 5月 9日	2台	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 31年 2月 15日 ~ 令和 元年 5月 9日	2台	